

**Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested**

Analyserapport nr. 20190314/001
14. marts 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Kontor Sølagervejen 40			
Temperatur		19,0	°C	Prøvedato: 2019-03-06 Kl. 09:18 Prøvetager: Laboratoriet			
Lugt*		Ingen lugt					
Smag*		Normal					
Farve*		Let gullig					
Udseende*		Klar		MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C		pr.ml	1	200	DS/EN6222	0,1	
Coliforme bakterier v. 37°C		pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06	
<i>E. coli</i>		pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}	
Farvetal		Pt mg/l	11	15	DS/EN7887	15%	
Turbiditet		FNU	0,27	1	DS/EN7027	5%	
pH		pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523		
Ledningsevne (ref v. 20 °C)		mS/m	85,1	30 - 250	DS/EN27888	2%	
Jern, total		Fe mg/l	0,027	0.2	DS225	10%	
Nitrit		NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777	6%	
lt		O ₂ mg/l	7,6		DS/EN 5814	5%	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*