

Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested

Analyserapport nr. 20190121/032
21. januar 2019
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Glentevej 22	
Temperatur		10,3	°C	Prøvedato: 2019-01-15 Kl. 13:08	
Lugt*		Ingen lugt		Prøvetager: Laboratoriet	
Smag*		Normal		MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017	
Farve*		Ingen			
Udseende*		Klar			
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾
Kimal v. 22°C		pr.ml	79	200	DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C		pr.100ml	< 1	i . m .	Colilert 0,06
<i>E. coli</i>		pr.100ml	< 1	i . m .	Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE
Farvetal Pt mg/l			10	15	DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU			0,10	1	DS/EN7027 5%
pH pH			7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m			84,7	30 - 250	DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l			0,038	0.2	DS225 4%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l			< 0,001	0.1	DS/EN 26777 6%
Ilt O ₂ mg/l			8,3		DS/EN 5814 5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*