(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Halsnæs Vandforsyning amba
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested

Analyserapport nr. 20190515/008
16. maj 2019

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	9,8	°C	

Prøvested:	Linie 2 Ullerup Skovvej 20	
Prøvedato:	2019-04-30 Kl. 10:00	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE** U_{rel}
PESTICIDER		Ikke påvist		
Chorothalonilamidsulfonsyre*	µg/l	< 0,005		LC/MS/MS

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Org. mikroforureninger er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 349911, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*