(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Halsnæs Vandforsyning amba
Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested

Analyserapport nr. 20171027/010
27. oktober 2017

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE					
Temperatur		11,5	°C		

Prøvested: Råvand 2 Haslnæs VF
Prøvedato: 2017-09-07 Kl. 10:35
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	20%
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	20%
methyl-desphenyl Chloridazon	µg/l	< 0,010		LC/MS/MS	20%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Pesticider er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 129158/17, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*